

1

はじめに

このたびは応用リソース建築株式会社のご依頼により、応用太郎様邸の地盤調査を実施いたしました。事前調査として、Report MAPを使い該当地盤の地形推察を行い、現地踏査において、現在の地形状況の把握、現地調査としてスウェーデン式サウンディング試験を実施し得られた地質データを建築物の安全かつ経済的な設計・施工を補助するために調査結果をまとめました。

▶ 概要

調査名称：応用 太郎 様邸 新築工事

調査日：2019年01月01日

調査場所：東京都文京区小石川

調査方法：スウェーデン式サウンディング試験

測点数：5

発注会社：発注株式会社

調査会社：応用リソースマネジメント株式会社


東京都文京区小石川 1-1-17 とみん日生春日町ビル3階 TEL:03-6240-0448 FAX: 03-6240-0445
営業担当：調査 太郎

調査担当：応用リソースマネジメント株式会社

東京都文京区小石川 1-1-17 とみん日生春日町ビル3階 TEL:03-6240-0448 FAX: 03-6240-0445
調査担当：調査 太郎

備考：特になし

▶ 提案工法：べた基礎 + 表層改良

工法説明	工法の説明文が入ります。	
その他工法	○○工法 ○○工法	